

【様式2】

R6年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		桑野 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道195号線と県道24号線	阿南市桑野町中野の交差点	国道と県道が交差する信号交差点で車の往来が非常に多い。道幅も狭いため児童が危険にさらされている。	(1)交通当番による登校指導 (2)登校時の立哨・パトロール	(1)毎日実施 (2)適宜実施	(1)学校・PTA (2)警察(地域課)	
②	交通	国道195号線	阿南市桑野町中野の交差点前	歩道がなく、道幅が大変狭い。通行量も多く、スピードを出している車も多い。児童が常に危険にさらされている。	(1)年度当初、交通安全教室において歩行練習・注意喚起 (2)パトロール	(1)4月以降、継続的に注意喚起 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
③	交通	国道195号線	阿南市桑野町鳥居前の点滅信号	点滅信号の横断歩道で、車の往来が多い。スピードを出す車が多く、横断時に危険にさらされる。	(1)交通安全教室において、点滅信号の横断歩道通行時の練習・注意喚起 (2)パトロール	(1)4月以降、継続的に注意喚起 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
④	交通	国道195号線	阿南市内原町中分井ノ坪の点滅信号	点滅信号の横断歩道で、トラックなどの大型の自動車が多い。道がカーブしているため見通しが悪く、歩行者の横断に気づきにくいいため危険にさらされている。	(1)児童・保護者への注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
⑤	交通	岡本第一踏切 市道中富筒崎線	阿南市桑野町岡元 JR桑野駅付近の踏切	道幅が狭く、車の対向時、踏切の横断時に危険にさらされている。	(1)交通安全教室において、踏切横断の練習、注意喚起 (2)パトロール	(1)4月以降、継続的に注意喚起 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
⑥	交通	県道24号線	阿南市桑野町幸堂38番地付近	歩道がない急なカーブで見通しが大変悪い。スピードを出す車が多く、登下校時に児童が危険にさらされている。	(1)交通安全指導、注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
⑦	交通	県道24号線	阿南市桑野町西谷羽落神社付近	歩道がない急なカーブで見通しが大変悪い。スピードを出す車が多く、登下校時に児童が危険にさらされている。	(1)交通安全指導、注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	
⑧	交通	市道井ノ口原光源寺線	阿南市桑野町上張 アグリあなんうらの四差路	道幅が狭く見通しが悪いが、通行する車は歩行者がいると考えていないのかスピードを出す車が多い。	(1)交通安全指導、注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察(地域課)	

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
⑨	交通	市道竹ノ内4号線	阿南市内原町竹ノ内口 阿南第二中学校裏口付近の 曲がり道	大きくカーブし見通しが悪い上 に道幅が狭い。	(1)交通安全指導、注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
⑩	交通	市道鳥居前蛭地線	阿南市桑野町荒田 桑野保育所付近の四差路	桑野保育所を通り過ぎたあたり からスピードを上げる車が多 い。道幅が狭く対向車等が いると危険。	(1)交通安全指導、注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	

【桑野小学校】

