

【様式2】

R 6 年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	山口 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道195号線	阿南市山口町平野	橋へと向かう信号のない横断歩道で、スピードを出す車や大型トラックの通行が多い。また、西側がカーブで見通しが悪い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
②	交通	国道195号線	阿南市山口町久延	小学校前の信号交差点で、信号待ちをするスペースが無く、危ない。大型トラックの通行が多く、信号無視をする車も少なくない。これまでも青信号の横断歩道を渡っている児童に気づかず、急ブレーキで車が止まったことがある。東からの予告信号はあるが、予告信号と信号との間がカーブになっていたり、少し距離があったりして、直前にならないと信号の色がわからない。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール (3)信号待ちスペース確保のための歩道の垣根剪定や草取り	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課） (3)学校、道路管理者（県）	
③	防災	市道森国線	山口町森国 山口城趾横	老朽化した民家の高い塀が剥がれ落ちている箇所がある。登下校時に地震等で児童に被害が出る危険性がある。	(1)交通安全指導・注意喚起、危険箇所のみ通学路の変更を指導 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
④	交通	市道嵐谷線	阿南市山口町大久保	山ロストア側に横断するとき、横断歩道がなく、危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
⑤	交通	国道195号線	阿南市山口町元長	見通しのよい直線道路。道幅も広くスピードを出す車が多い。登下校で横断する児童がいるが横断歩道がない。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
⑥	交通	県道284号線	阿南市山口町末広	交通量の多い三叉路。ちょうど曲がり角に横断歩道があるが、スピードを出している車もあり危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール (3)コーンボール等道路付属物の修繕	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)修繕済	(1)学校 (2)警察（地域課） (3)道路管理者（県）	
⑦	交通	県道284号線	阿南市山口町末広	道路が狭くなっており、歩道がない。児童は、歩道がないため⑥の交差点で横断し、桑野川堤防（西側）の砂利道を通っている。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	

【山口小学校】

