

【様式2】

R 6 年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	福井 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道大西内歩線	阿南市福井町森 (山際の道路)	山側から木々の枝が頭上を覆うように伸びている。また、場所によっては落石注意の表示がされたままである。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)樹木の伐採	(1)適宜実施 (2)実施済 (R6.8)	(1)学校 (2)道路管理者 (市)	
②	交通	国道55号線	阿南市福井町吉谷 (阿南共同生コンから古川運送までの間)	歩道の両脇から雑草が生えて通行を妨げ、車道を歩かなければならない。除草の回数を増やしていただきたい。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)除草実施	(1)適宜実施 (2)実施済 (今後道路パトロール時に適宜実施)	(1)学校 (2)道路管理者 (国)	
③	交通	市道動々原新田線	阿南市福井町動々原 (国道55号線吉谷信号から肉のもんじろうまでの間)	歩道沿いの私有地から雑草が生えて通行を妨げ、車道を歩かなければならない。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)除草作業 (年2回程度)	(1)適宜実施 (2)実施済	(1)学校 (2)地域、P T A	
④	交通	県道26号線 市道大西内歩西ノ前線	阿南市福井町大西の交差点 (大西地区津波避難タワー付近)	道幅が狭く、路側帯を通行をしても危険である。見通しも悪い。押しボタン式信号があればいい。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)横断歩道等の道路標示の塗り直し (3)外側線引き直し	(1)適宜実施 (2)対策方法を検討中 (3)実施済 (R7.1)	(1)学校 (2)警察 (地域課) (3)道路管理者 (市)	

【福井小学校】

