

【様式2】

R 6 年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	新野 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道35号線	新野町入田	路側帯の部分が狭いうえに、草が生い茂っているため児童の通学が危険。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)道路の拡張	(1)適宜実施 (2)令和7年度に対策検討	(1)学校 (2)道路管理者（県）	
②	交通	学校正門から東に延びる道路 市道西馬場1号線	新野町西馬場	石の側溝蓋と金属の側溝蓋との間に隙間があり、児童が登下校の際に足を突っ込みけがをした。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)舗装面の補修	(1)適宜実施 (2)実施済（R6.10）	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
③	交通	山口鉦打線（284号線）	新野町東馬場	車のスピードが速く、横断歩道がないため、横断する際の判断が難しい。	(1)交通安全指導・注意喚起 （近くの横断歩道を利用するよう指示）	(1)適宜実施	(1)学校	

【新野小学校】

