

【様式2】

R6年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		新野東 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道24線	新野東小学校前直線道路	見通しがよく、学校前点滅押しボタン信号しかないため、スピード超過や押しボタン信号を無視する車も多く、危険な場合がある。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)登下校指導・立哨 (3)パトロール	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)適宜実施	(1)学校 (2)学校・PTA (3)警察（地域課）	

【新野東小学校】

