


## 令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	長生	小学校
-----	----	-----

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道24号羽ノ浦福井線	阿南市長生町松ノ元(阿南市長生町駐在所上土手沿い)	見通しが悪く、通行量も多いため児童の歩行に危険である。	歩道整備を実施。	継続して実施中	道路管理者(県)	

## 【長生小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。