

令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	大野 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	阿南市中大野町22号線の西条交差点	横断歩道はあるが、信号機がなく交通量も多く、危険である。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
					横断歩道前後のカラー舗装, 減速帯の設置	年度内工事予定	道路管理者(県)	
②	交通	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	阿南市下大野町下大野バス停付近	路側帯が狭く、通行が危険である。信号機がない。通行する車もスピードを出しやすく、近くで車による事故も起こっている。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
③	交通	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	秦野美容室から22号線へ出るところ	信号機のない横断歩道。交通量が多く、危険である。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
④	交通	県道大井南島線(282号線)	中大野教育集会所前	信号機のない横断歩道。交通量が多く、危険である。カーブのところで見通しが悪い。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
					横断歩道前後のカラー舗装, 減速帯の設置	年度内工事予定	道路管理者(県)	
⑤	交通	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	亀川商店前	信号機のない横断歩道。交通量も多く、危険。車もスピードを出しがちである。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
⑥	防災		老人憩いの家から大野公民館近くの道路	通行する児童も多く、ブロック塀も高さが約160cmあり、倒壊の危険性がある。	下校の仕方指導・生徒への周知徹底	定期的	学校	
					定期的なパトロールの実施	定期的実施	健全育成センター	
⑦	交通	県道大井南島線(282号)市道北傍示3号線	中大野町南傍示 阿南支援学校へ向かう三叉路	小学校から阿南支援学校方面に帰宅する児童にとって交差点での見通しが悪く、歩行者と車との事故が懸念される。	交通指導・生徒への周知徹底	定期的実施	学校	
					停止線の移設	施行済	警察(交通課)	
					区画線による安全帯の設置	年度内工事予定	道路管理者(県)	
					停止指導線の設置	R3. 3末までに設置予定	道路管理者(市)	
⑧	交通		大野小学校東門近くの十字路	道路が狭く、大型の自動車と対向する時は注意が必要である。東から西に向かう道路は、見通しが悪い。	学校から道路に出る手前に、黄色いペンキで足形を描き、児童に注意を呼びかけた。	実施済	学校	

【大野小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。