
令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名 富岡 小学校

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
1	交通			がないため、危険である。停止線が消えかけている。これまでにも車どうしの衝突事故	○児童への通行時の安全確認、 一旦停止、交差点での左右確認 の徹底等の注意喚起。	る登下校時の交通指導・巡視。 (点検以降継続中) (点検以降継続中)	学校	
					停止線塗り替え	施行済み	警察(交通課)	
					外側線・中央線の引き直し	R3. 3末までに引き直し予定	道路管理者(市)	

【富岡小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。