

道路損傷通報システム 通報状況（令和5年12月更新）

番号	通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
1	2022/12/27	タカミ キクオ	羽ノ浦町	歩道の段差、穴ぼこ	直径50、深さ約40cmの穴あり。小さい子供さんにとっては危険なので、応急補修をお願いします。	対応済	令和4年12月27日現地確認後、安全対策を実施。補修方法について検討中。 令和5年2月20日補修完了。
2	2023/1/7		西路見町	防護柵（ガードレール・転落防止柵等）の損傷	歩道の柵が車が当たったのか倒れています。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和5年1月10日現地確認。県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
3	2023/1/12	渡部 友子	長生町	路肩の損傷	道から下の法面が大雨のたびに崩れていつている。それが原因で道の法面側にヒビが入っている箇所がある。	対応中	令和5年1月16日現地確認。現状通行に支障はないため、経過観察し、補修方法について検討中。
4	2023/1/31		長生町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年1月31日現場確認後、令和5年2月2日に補修済み。
5	2023/2/4		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	車で走行するとかなりの衝撃がある。	対応済	令和5年2月6日現地確認後、補修済み。
6	2023/2/7	福場 光成	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年2月9日現地確認後、補修済み。
7	2023/2/16	澤本 勝彦	下大野町	車道の段差、穴ぼこ	穴の大きさ 30cm×60cm位、深さ10cm位	対応済	令和5年2月17日現地確認後、補修済み。
8	2023/2/21		長生町	歩道の段差、穴ぼこ	橋と歩道の接続部の段差が大きく、歩行者自転車ともに危険な状態です。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和5年2月22日県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
9	2023/2/23		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	消火栓がある。夜にバイクで通行時、転倒しかけた。危険です。	対応済	令和5年2月24日現地確認後、補修済み。
10	2023/2/24		住吉町	車道の段差、穴ぼこ	雨の水が溜まり車が通ると、水と小石が飛んでくる。	対応済	令和5年2月24日現地確認。修繕済み。
11	2023/3/1		宝田町	車道の段差、穴ぼこ	20センチ程度の穴 2月28日夜撮影	対応済	令和5年3月1日現地確認。補修済み。
12	2023/3/7	福場 光成	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年3月8日現地確認後、補修済み。
13	2023/3/17	タカミ キクオ	羽ノ浦町	その他	当該道路は幅が狭く、対向車はこの場所を利用するが、グレーチングが2枚しかなく常に下にずれていた。	対応済	令和5年9月中旬までに補修予定。令和5年9月19日補修完了。
14	2023/3/18		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年3月20日現地確認後、仮補修済み。 令和5年5月10日補修完了。
15	2023/3/27	澤本 勝彦	下大野町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年3月28日現場確認。令和5年3月31日に補修済み。

番号	通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
16	2023/3/27	澤本 勝彦	吉井町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年3月29日現場確認後、補修済み。
17	2023/4/2		那賀川町	車道の段差、穴ぼこ	A3用紙くらいの穴があいている	対応済	令和5年4月3日現地確認後、補修済み。
18	2023/4/11		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	直径30センチ、深さ5センチが、2個	対応済	令和5年4月12日現地確認後、補修済み。
19	2023/4/12	賀川 寿郎	上中町	車道の段差、穴ぼこ	15cm×3深さ15cm	対応済	令和5年4月13日現地確認後、補修済み。
20	2023/4/13		長生町	車道の段差、穴ぼこ	直径30センチぐらい	対応済	令和5年4月14日現地確認後、補修済み。
21	2023/4/14		宝田町	カーブミラーの損傷・角度調整	経年劣化で白くなりすぎて、視認性が悪い。車が来てるか、わからない。	対応済	令和5年4月14日現地確認後、補修済み。
22	2023/4/16		日開野町	車道の段差、穴ぼこ	オートボックス寄りにももう2箇所ほど穴が空いていたような気がします。	対応済	令和5年4月17日現地確認後、補修済み。
23	2023/4/20		学原町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年4月21日現地確認後、補修済み。
24	2023/5/13	ふくば みつなり	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	50cm×30cm 深さ3cm程度	対応済	令和5年5月15日現地確認後、補修済み。
25	2023/5/18		長生町	車道の段差、穴ぼこ	50cm×30cm 深さ3cm程度	対応済	令和5年5月22日現地確認後、補修済み。
26	2023/5/20		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	穴空き、50ミリ×500ミリが2ヶ所	対応済	令和5年5月23日現地確認後、補修済み。
27	2023/5/20		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	直径30センチ深さ5センチ	対応済	令和5年5月23日現地確認後、補修済み。
28	2023/5/23		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	穴ぼこ直径30センチ程度	対応済	令和5年6月5日補修完了。
29	2023/5/31	西川 達也	新野町	防護柵（ガードレール・転落防止柵等）の損傷		対応済	令和5年6月1日現地確認、7月修繕完了。
30	2023/6/4	土倉 啓介	七見町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年6月5日現地確認後、補修済み。
31	2023/6/8		住吉町	車道の段差、穴ぼこ	2月頃に補修していましたが、雨水が溜まり車が通るたび水と石が飛んできます	対応済	令和5年6月13日現地確認後、補修済み。
32	2023/6/13		日開野町	車道の段差、穴ぼこ	道路に穴ができています	対応済	令和5年6月13日現地確認後、補修済み。
33	2023/6/17		富岡町	その他	グレーチングの老朽化により車等の通過時の騒音が酷く、部材の破断等による歩行者通行時の転倒が懸念される	対応済	令和5年7月6日現地確認後、補修済み。
34	2023/6/17		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	水路横の市道深く大きい穴至急の対応が必要	対応済	令和5年6月19日現地確認後、安全対策を実施。令和5年9月26日補修完了。

番号	通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
35	2023/6/18		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	再度穴ができてます。	対応済	令和5年7月4日現地確認後、補修済み。
36	2023/7/1	澤本 勝彦	上中町	車道の段差、穴ぼこ		対応済	令和5年7月4日現地確認後、補修済み。
37	2023/7/5	ふくば みつなり	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	昨年7月から4回補修をお願いさせていただいております。この区間の全面的な舗装の修繕をお願いいたします。	対応済	令和5年7月6日現地確認後、補修済み。
38	2023/7/11		長生町	車道の段差、穴ぼこ	深さ最大15cm、少し西にも穴ボコあり！	対応済	令和5年7月11日現地確認後、補修済み。
39	2023/7/18		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	穴ぼこ直径30センチ程度、幼稚園東側市道にも直径20センチ程度の穴ぼこ複数あり。	対応済	令和5年7月18日現地確認後、補修済み。
40	2023/8/8		富岡町	その他	以前問合せしていました物件です。車の重みでグレーチング蓋が開きました。	対応済	令和5年7月6日現地確認済後、補修済み。
41	2023/8/20		富岡町	歩道の段差、穴ぼこ	歩道の亀裂の隙間に高齢者の手押し車や杖の先が引っ掛かる幅と深さがある	対応済	令和5年9月1日、補修完了。
42	2023/8/22		宝田町	車道の段差、穴ぼこ	2個、穴があいてる。	対応済	令和5年8月24日現地確認後、補修済み。
43	2023/9/4		宝田町	車道の段差、穴ぼこ		道路管理者(国・県等)に連絡済	令和5年9月6日現地確認。県河川区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
44	2023/9/8		長生町	車道の段差、穴ぼこ	大きさ 40×20cm程度、深さ 約10cm程度	対応済	令和5年9月8日現地確認後、補修済み。
45	2023/9/23		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	穴数力所	対応済	令和5年9月28日現場確認後、補修済み。
46	2023/9/25		長生町	車道の段差、穴ぼこ	大きさ 約長さ50cm、幅30cm、深さ最大10cm	対応済	令和5年9月26日現地確認後、補修済み。
47	2023/10/8	松田 直樹	柳島町	車道の段差、穴ぼこ	約250mm 300mm 深さ40mmの陥没	対応済	令和5年10月10日現地確認後、補修済み。
48	2023/10/10	松田 直樹	柳島町	車道の段差、穴ぼこ	約400mm 250mm 深さは不明の陥没	対応済	令和5年10月11日現地確認後、補修済み。
49	2023/10/11	尾崎 洋志	見能林町	車道の段差、穴ぼこ	道路穴	対応済	令和5年10月13日補修済み。
50	2023/10/11		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	直径30センチの穴	対応済	令和5年10月18日現地確認後、補修済み。
51	2023/11/14		日開野町	車道の段差、穴ぼこ	大きな穴の段差ができています。	対応済	令和5年11月15日現地確認後、補修済み。
52	2023/11/16	澤本 勝彦	上中町	車道の段差、穴ぼこ	穴ボコが空いています。	対応済	令和5年11月17日現地確認後、補修済み。

番号	通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
53	2023/11/21		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	道路に穴が空いており、歩行者自転車などの足が取られる状況です。	対応中	令和5年11月21日現地確認後、安全対策を実施。年内に補修予定。