

道路損傷通報システム 通報状況（令和7年4月更新）

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2024/5/12		津乃峰町	その他	コンクリートの部分が劣化。側溝内にグレーチングが落ち込む。	対応済	令和6年6月18日応急対応。土木業者にて修繕済み。
2024/5/21	山田錦	上中町	歩道の段差、穴ぼこ	歩道に穴	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年5月23日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/5/26		橋町	その他	道路の真ん中にためぎが死んでたので横に箱に入れて置いてあります	対応済	令和6年5月27日 国道区域であるが生活環境課が回収。
2024/5/26		住吉町	その他	車の通行面、周辺を先行で除草して下さい。	対応済	令和6年5月27日 担当者に内容引継ぎ済み。
2024/5/28	さくらさく	桑野町	その他	大雨になると度々、田んぼと用水路から満水してしまい道路が冠水します	対応済	大雨の際パトロールを行い注意する。
2024/6/3	末岐和仁	下大野町	車道の段差、穴ぼこ	道路が陥没しています。	対応済	令和6年6月4日現地確認後、補修済み。
2024/6/3		羽ノ浦町	その他	押しボタン信号の待機スペースに用水路に蓋がされていません。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年6月4日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/6/6		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	陥没	対応済	令和6年6月13日 補修済み。
2024/6/7		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	陥没している	対応済	令和6年6月13日 補修済み。
2024/6/16	とをる	日開野町	車道の段差、穴ぼこ	道路に穴があいていました。	対応済	令和6年6月17日 補修済み。
2024/6/20		山口町	その他	横断歩道前の青標識が傷んで曲がっていた。	対応済	令和6年6月21日 阿南警察署へ報告済。
2024/6/24	ふくばみつなり	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	直径30cm 深さ3cm程度の穴ぼこ。	対応済	令和6年6月25日 現地確認後、補修済み。
2024/6/26		羽ノ浦町	その他	道路に砂利が落ちています。	対応済	令和6年6月26日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/6/26		横見町	その他	左の田んぼへの補給する為、弁を開けると、元弁より大量の水が漏れます。	対応済	令和6年6月26日 水利組合に内容引継ぎ済み。

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2024/6/27		福村町	歩道の段差、穴ぼこ	歩道と車道間のコンクリートが陥没して割れています。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年6月27日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/7/1	きよっさん	長生町	車道の段差、穴ぼこ	穴あり。2箇所。	対応済	令和6年7月1日 補修済み
2024/7/2		椿町	その他	倒木があり、車両の通行が出来ない	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年7月2日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/7/4		出来町	車道の段差、穴ぼこ	穴があいているのに加えて横断歩道周辺が全体的にへこんでいる。	対応済	令和6年7月5日 補修済み
2024/7/5		横見町	車道の段差、穴ぼこ	水漏れです。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年7月8日 漏水の可能性があるため農水管を管理している南岸土地改良区に連絡。
2024/7/12	ふくばみつなり	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	劣化部から頻りに崩れては穴が開くという状況が繰り返されている。	対応済	令和6年7月17日 補修済み。
2024/7/13		横見町	その他	子供達の通学路で、右側を歩いていると草に埋もれて気づきにくい。	対応済	令和6年7月26日 補修済み。
2024/7/13		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	穴	対応済	令和6年7月16日 補修済み
2024/7/16	オヤニラミ	新野町	車道の段差、穴ぼこ	排水溝の式網が変形している。	対応済	令和6年7月24日 補修済み
2024/7/16	フーミョン	見能林町	車道の段差、穴ぼこ	補修跡が再び損傷してます	対応済	令和6年7月17日 補修済み
2024/7/17		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	道路に穴ぼこがある	対応済	令和6年7月17日 現地確認。要望箇所が市道・赤線ではなかったため、対応できません。
2024/7/22		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	停止位置付近に段差が出来ている	対応済	令和6年7月22日 補修済み
2024/7/27		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	先日通報し、早々に対応していただいたようですがまだ段差が残っています	対応済	令和6年7月29日 補修済み
2024/8/1		長生町	その他	路側の草刈りをお願いしたい。	対応済	令和6年8月2日 現地確認後、草刈り済み
2024/8/14		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	段差あり。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年8月14日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2024/8/14	橘町	橘町	車道の段差、穴ぼこ	道路が陥没して車が通りにくい	対応済	令和6年8月15日 補修済み
2024/8/23		新野町	車道の段差、穴ぼこ	道路陥没。横40センチ縦25センチ深さ15センチ	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年8月23日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/8/23		新野町	車道の段差、穴ぼこ	大きな凹み、深さは浅いが凹凸は激しい。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年8月27日 農地整備課を通じて道路を管理している地元改良区に連絡。
2024/8/26	アंकルトム	長生町	車道の段差、穴ぼこ	吸い出しにより、路面に穴が開いている。	対応済	令和6年8月26日 補修済み
2024/8/26		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	穴が空いている	対応済	令和6年8月27日 補修済み
2024/8/28		長生町	車道の段差、穴ぼこ	吸出しによる陥没。表面は0.2*0.15*1/2と小さいが、深さは40cm以上。	対応済	令和6年8月28日 補修済み
2024/8/29		上中町	車道の段差、穴ぼこ	道路と用水際が陥没しています。	対応済	令和6年9月2日 補修済み
2024/9/5		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	穴があいている	対応済	令和6年9月5日 補修済み
2024/9/9		那賀川町	車道の段差、穴ぼこ	大きな穴が6箇所ほどあります	対応済	令和6年9月9日 補修済み
2024/9/13		新野町	車道の段差、穴ぼこ	コンクリートの側溝の蓋が大きく凹んでいる。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年9月17日 管理農道であるため、農地整備課に内容引継ぎ済み。
2024/9/28		横見町	車道の段差、穴ぼこ	田んぼの水道弁、周辺のアスファルトが剥がれています。	対応済	令和6年9月30日 補修済み
2024/10/1		富岡町	その他	点字ブロックが外れてます	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年10月1日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/10/7	ふくばみつなり	羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	W字状にうねっており、中央部のアスファルトが剥げて露出している。	対応済	令和6年10月7日 補修済み
2024/10/8	ヨロシク	富岡町	車道の段差、穴ぼこ	段差が少しだけある状況。大型車が通るたびに大きな振動が生じる。	道路管理者（国・県等）に連絡済	令和6年10月9日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/10/17		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	でこぼこになっています。	対応済	令和7年4月7日 施工完了

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2024/10/25		富岡町	その他	車道の白線が見えないので、危険	対応中	令和6年10月29日現地確認。次年度以降に工事発注にて対応予定。
2024/10/29		富岡町	カーブミラーの損傷、角度調整	カーブミラーが正面を向いているので、自車が映って左から来る車が分からない	対応済	令和6年11月8日 向き調整済み
2024/11/2		横見町	車道の段差、穴ぼこ	穴が開いています。その位置から30m西の穴、補修をお願いします。	対応済	令和6年11月5日 補修済み
2024/11/5		向原町	その他	倒木が道路の半分塞いでいる。	対応済	令和6年11月12日 撤去済み
2024/11/6		才見町	車道の段差、穴ぼこ	直径が30cm から 40cm ぐらいの穴が開いている	対応済	令和6年11月6日 補修済み
2024/11/13		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	市道沿いの穴に阿南市のカラーコーンが置かれていたのですが、朽ちて落ちています。	対応済	令和6年11月18日 補修済み
2024/11/13	S	富岡町	その他	閉店したお店のガラスや、壁が今にも落ちてきそう	対応済	令和6年11月14日 空き家対策をしている住宅課に内容引継ぎ済み。
2024/11/15	イフジ	羽ノ浦町	その他	集水桝周辺の路面が下がり段差ができています。	対応済	令和6年11月18日 補修済み
2024/11/22		山口町	その他	意味のない白いポールが長期存置されている。	道路管理者(国・県等)に連絡済	令和6年11月22日 県道区域であるため、徳島県南部総合県民局施設管理担当に内容引継ぎ済み。
2024/11/25		長生町	車道の段差、穴ぼこ	陥没しております。夜間、中学生が危険です	対応済	令和6年11月25日 補修済み
2024/12/19		長生町	車道の段差、穴ぼこ	市道交差点に陥没箇所あり！	対応済	令和6年12月19日 補修済み
2025/1/2		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	道路に穴が空いていて、車のタイヤが落ち込む	対応済	令和7年1月7日 補修済み
2025/1/10		住吉町	カーブミラーの損傷、角度調整	片方落ちてしまっています	対応済	令和7年1月22日 補修済み
2025/1/13		横見町	車道の段差、穴ぼこ	道路面がなだらかになる様にまた、仕切弁が吐出しない道路面にして頂きたいです。	対応済	当該箇所についても私道と思われるため対応できません
2025/1/13		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	直径15センチ程度の穴ぼこがあります	対応済	令和7年1月14日 補修済み
2025/1/24		住吉町	車道の段差、穴ぼこ	下り坂の降りキワの道路面が歪んで、剥がれて来ています。	対応済	令和7年2月10日 補修済み

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2025/1/31	西川達也	山口町	車道の段差、穴ぼこ	道路が沈下しており凸凹で通行に支障が出て来ております。	対応中	令和7年2月5日現地確認。範囲が広い ため、次年度以降に工事発注にて対応予定。
2025/1/31	西川達也	山口町	その他	見通しが悪くカーブミラーの設置を要望致します。	対応中	令和7年2月5日現地確認。次年度以降に 工事発注にて対応予定。
2025/2/2	みく	那賀川町	車道の段差、穴ぼこ	日が経つにつれてどんどん割れており、 さらに崩れる可能性がある	対応済	令和7年2月2日 管理農道であるため、 農地整備課に内容引継ぎ済み。
2025/2/10		下大野町	車道の段差、穴ぼこ	穴??	対応済	令和7年1月28日 補修済み
2025/2/14	あ	宝田町	カーブミラーの損傷、角度調整	カーブミラーが折れ曲がっている	対応済	令和7年3月12日 補修済み
2025/2/20		山口町	カーブミラーの損傷、角度調整	屋根が傷んで垂れている。また表示部「 注意」も劣化している。	対応済	令和7年2月21日 保育施設からの設備と 思われるためこども保育課へ内容引継ぎ 済み。
2025/2/27		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	道路のほぼ中央付近に直径50cmの陥没あり 深さは5~8cm位です。	対応済	令和7年2月28日 補修済み
2025/3/7	西川達也	新野町	その他	市道側面が崩れ田畑や溝に土砂が堆積して いる。 毎年地域住民が土砂を撤去しているので今 後崩れない様に市道側面を石垣やコンク リートで補強して頂きたい。	対応中	業者と現地確認し、施工方法を調整中。
2025/3/7	西川達也	那賀川町	車道の段差、穴ぼこ	道路のアスファルトがめくれているので補 修して頂きたい。 恐らく水道工事の後を埋めた部分と思い ます。 道路を横断してレミファルトが敷かれて いる部分がめくれています	対応済	令和7年3月7日 補修済み
2025/3/9	森	津乃峰町	その他	7日金曜日から水溜りのままです。近くに 水道らしきのマンホールがあるので、水漏 れではないでしょうか？	道路管理者 (国・県 等)に連絡 済	令和7年3月9日 水道管理者に内容を引き 継ぎ済み
2025/3/9		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	用水路上と道路のアスファルトの繋ぎ目に 段差があり、自動車、自転車は避けて通 る必要がある状況です。 道幅が狭い場所のため、避けて通る際に危 険が伴います。	対応済	令和7年3月9日 補修済み
2025/3/9		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	水道管蓋とアスファルトの繋ぎ目に段差が あり、自動車、自転車は避けて通る必要 がある状況です。 道幅が狭い場所のため、避けて通る際に危 険が伴います。	対応済	令和7年3月9日 蓋を管理している水道管 理者に内容を引き継ぎ済み
2025/3/11		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	アスファルトが剥がれて劣化が進んでいま す。よろしく	対応中	令和7年3月12日現地確認。次年度以降に工 事発注にて対応予定。

通報日	通報者	場所	損傷内容	詳細状況	状況	備考
2025/3/11		見能林町	車道の段差、穴ぼこ	この通りに穴ぼこ多数あります	対応済	令和7年3月11日 補修済み
2025/3/16	こう	羽ノ浦町	その他	カーブミラーが無いため左右確認が難しい、ミラーの設置をお願いします。	対応中	令和7年3月19日現地確認。道路の通行または利用上において安全な箇所に設置ができないため、代替案として停止指導線の設置を次年度以降に工事発注にて対応予定。
2025/3/18	クニさん	見能林町	車道の段差、穴ぼこ	10cm×20cmの大きさで、深さ5～10cmの穴が空いており、車輛通行時ハンドルを取られ大変危険。	対応済	令和7年3月19日 補修済み
2025/3/19		羽ノ浦町	車道の段差、穴ぼこ	深さ4cm程度の段差	対応済	令和7年3月24日 補修済み
2025/3/20		羽ノ浦町	カーブミラーの損傷、角度調整	カーブミラーのポール下部が半分ぐらい腐食している。	対応中	令和7年4月4日 現地確認。業者へ修繕依頼予定。
2025/3/22	チップ	宝田町	車道の段差、穴ぼこ	穴がだんだん大きくなっている	対応済	令和7年3月24日 補修済み
2025/3/23		日開野町	車道の段差、穴ぼこ	道路に深さ5～6センチの穴があり、雨天時には穴が見えなくなるほどの水溜まりになるため車両のタイヤがはまり危険	対応済	令和7年3月24日 補修済み
2025/3/26		新野町	車道の段差、穴ぼこ	道路の端っこに小さな穴が空いています。神原建設の横の新野小学校に向う道路の辺りです。瀬藤さんの堀の前です。	対応済	令和7年3月26日 補修済み
2025/3/26		福井町	その他	道から水が吹き出しており水道管破裂の可能性あり	対応済	令和7年3月27日 水道課へ連絡済み
2025/3/28		羽ノ浦町	防護柵（ガードレール等）の損傷	水路の境界に設置されているポールが根本から折れています。	対応済	令和7年3月31日 補修済み
2025/3/30	上田 知宏	那賀川町	車道の段差、穴ぼこ	阿南市那賀川町豊香野195番地 自宅前の阿南市道（13415；江野島敷地線） 雨水排水用の側溝に接する一部分に穴が出来ている状況を確認しましたのでご連絡させていただきます。	対応済	令和7年4月3日 補修済み